# 車両明細票

■ 基本情報・スペック

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 59-291 | 車名 | 三菱 | 初年度登録 | 平成19年（2007年）08月 |
| 型式 | BDG-FU50JY | 車体番号 | FU50JY-550005 | 架装形状 | 土砂禁ダンプ |
| 前使用者 | 営業用 | 車検有効期限 | 令和9年07月09日 | 走行距離 | 614,000km |
| 積載量 | 9,900kg | 荷台寸法(mm) | L7,100×W2,330×H1,600 | A/C | 良 |
| ブレーキ | エアー | 馬力 | 380ps L6ターボ | 燃料タンク | ２９０Ｌ |
| リサイクル預託金 | 13,580円 | | | | |
| 備考 | ２２ｔ仕様　１デフ　バックアイカメラ　ＥＴＣ付　ヘッドライトレベリング異常ランプ点灯<br>メーターディスプレイ暗い | | | | |

■ 上物

| | |
|---|---|
| 上物メーカー名 | 新明和　型式：ＤＲＲ１２－０１６Ａ　製番：Ｆ８０７３８０５７６Ｚ |
| 年式、型式及状態 | 同年式　２６.５立米　床ステンレス　リヤー下開きゲート（水密パッキン付） |
| その他 | |

■ 状態


| | | | |
|---|---|---|---|
| エンジン状態 | オイル漏れ有り | | |
| ミッション・デフ | 良好　７　Ｆ | フレーム関係 | サビ跡有り |
| キャブ | 内部汚れ：中　　シート破れ：有<br>ベッド　：有　　キャブ幅　： | キャブその他 | |
| フロントガラス | 飛石有 | 記録簿 | 無 |
| PMマフラー | 無 | スピードリミッター | 有 |

■ 外装状態及び不良個所

| 外装状態 | | | |
|---|---|---|---|
| ① | フロントバンパー左凹 | ⑪ | |
| ② | 右ステップカバー割れ | ⑫ | |
| ③ | 左右コーナーパネル取付部割れ | ⑬ | |
| ④ | サブフレームサビ跡有り | ⑭ | |
| ⑤ | | ⑮ | |
| ⑥ | | ⑯ | |
| ⑦ | | ⑰ | |
| ⑧ | | ⑱ | |
| ⑨ | | ⑲ | |
| ⑩ | | ⑳ | |

■ タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載




サイズF 11R22.5-14PR
サイズR 11R22.5-14PR
アルミホイール付