

車両明細票

基本情報・スペック

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|--------------------|-------|----------------|
| 管理番号 | 59-334 | 車名 | 三菱 | 初年度登録 | 令和4年(2022年)06月 |
| 型式 | 2DG-FQ62F | 車体番号 | FQ62F-605892 | 架装形状 | セルフクレーン |
| 前使用者 | | 車検有効期限 | 令和8年06月23日 | 走行距離 | 122,000km |
| 積載量 | 9,200kg | 荷台寸法(mm) | L7,700×W2,300×H200 | A/C | 良 |
| ブレーキ | エア | 馬力 | 270ps L6ターボ | 燃料タンク | 200L |
| リサイクル預託金 | 10,910円 | | | | |
| 備考 | 増トン 3軸低床2デフ プロラインキャブ バックアイカメラ ETC2.0付 | | | | |

上物

| | |
|----------|---|
| 上物メーカー名 | タダノ 型式:ZX504SLPHRSA 製番:PA4986 |
| 年式、型式及状態 | 2021年11月製クレーン 4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ ウインチ スチール煽り3方開 床シマ鋼板 床フック9対 |
| その他 | 床面地上高:990mm |

状態


| | | | |
|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| エンジン状態 | 良好 | | |
| ミッション・デフ | 良好 6 F | フレーム関係 | 良好 |
| キャブ | 内部汚れ:中 ベッド:有 | シート破れ:有 キャブ幅:ワイド | キャブその他 シート破れ(小) |
| フロントガラス | 良好 | 記録簿 | 無 |
| PMマフラー | 無 | スピードリミッター | 有 |

外装状態及び不良箇所

| 外装状態 | | | |
|------|-------------|--|--|
| | 右ドア鍵穴周辺凸凹有り | | |
| | フロントパネル凹 | | |
| | フロントバンパー凹 | | |
| | ボデーサビ有り | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 255/70R22.5

サイズR 245/70R19.5

リヤースタッドレスタイヤ スペアタイヤキャリア無し