

車両明細票

■ 基本情報・スペック

管理番号	60-32	車名	日野	初年度登録	平成20年（2008年）01月
型式	BDG-FR1EXYG	車体番号	FR1EXY-13537	架装形状	冷凍ウイング
前使用者	営業用	車検有効期限	令和9年01月22日	走行距離	613,000km
積載量	12,900kg	荷台寸法(mm)	L9,310×W2,350×H2,410	A/C	良
ブレーキ	エア	馬力	380ps L6ターボ	燃料タンク	300L
リサイクル預託金	13,390円				
備考	25t仕様 1デフ リヤーエアサス バックアイカメラ付 ETC無し				

■ 上物

上物メーカー名	菱重 型式：TD60FHCN2B 製番：771200048BL トランテックス 型式：HFRXG-JKABDN 製：2KS7663				
年式、型式及状態	同年式 直結式 中温（-5℃設定） 温度測定（外気24℃、2時間、+10℃確認） エバハウス付 根太タテ（スチール）ヨコ（アルミ） 回転中柱 セイコーラック2対 床アルミシマ板 ラッシング2段 門高：2310mm 煽り高：780mm 観音扉+跳ね上げパワーゲート付				
その他	極東製パワーゲート 型式：G21003B-B3ERA2 製番：07T118080N 有効長：1550mm				

■ 状態


エンジン状態	オイルにじみ有り			
ミッション・デフ	良好 7 F	フレーム関係	良好	
キャブ	内部汚れ：中 ベッド：有	シート破れ：有 キャブ幅：	キャブその他	
フロントガラス	飛石有	記録簿	有 平成21年～令和8年（令和7年欠）	
PMマフラー	無	スピードリミッター	有	

■ 外装状態及び不良箇所

外装状態			
①	左右ドア凹	⑪	ボデーサビ部有り
②	フロントバンパー左右凹,左コーナーカバー欠損	⑫	パワーゲート割れ有り
③	左ステップカバー割れ	⑬	庫内灯割れ,庫内ルーフ凹有り
④	キャブルーフ前方サビ部有り	⑭	観音扉内側割れ
⑤	右ドアバイザー割れ	⑮	
⑥	煽りキズ凹,看板焼け有り,右煽り前方穴あき	⑯	
⑦	左右サイドバンパー凹,割れ有り	⑰	
⑧	パワーゲート左ロック受け欠損	⑱	
⑨	リヤーバンパー凹割れ,曲がり	⑲	
⑩	リヤーボデー凹	⑳	

■ タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5